
38,6
5,2
2,3
6,95
13,4
10,7
RESTAURO DEGLI ELEMENTI LAPIDEI
DECORATIVI PRESENTI SU TUTTA LA FACCIATA
STONACATURA E INTONACATURA
DELLA PARTE BASAMMENTALE H=2m.
PULITURA, TINTEGGIATURA CON
PITTURA LAVABILE ACRILICA
A
STUDIO PARROCO
W.C.
PULIZIA GENERALE
STILATURA DEI GIUNTI
TRATTAMENTO CONSOLIDANTE
DEI PARAMENTI IN PIETRA
SCIALBATURA
IMPREGNANTE IDROREPELLENTE
SACRESTIA
CORO
OPERE
PARROCCHIALI
16,55
STONACATURA E INTONACATURA
DELLA PARTE BASAMMENTALE H=2m.
PULITURA, TINTEGGIATURA CON
PITTURA LAVABILE ACRILICA
ALTARE
MAGGIORE
+1,19
ALTARE
S.Giacinto
AMBONE
FONTE BATTESIMALE
ALTARE
Madonna del Rosario
STONACATURA E INTONACATURA
DELLA PARTE BASAMMENTALE H=2m.
PULITURA, TINTEGGIATURA CON
PITTURA LAVABILE ACRILICA
CORTILE
39,6
+0,70
INGRESSO
INGRESSO
PRECONSOLIDAMENTO DI GREGI
TRATTAMENTO CONSOLIDANTE
E PATINATURA
PRECONSOLIDAMENTO DI FREGI
TRATTAMENTO CONSOLIDANTE
E PATINATURA
ALTARE
S. Domenico
ALTARE
S. Vincenzo Ferrari
SOSTITUZIONE PLUVIALI
CON IL TIPO IN RAME SEMICRUDO
PULIZIA GENERALE
STILATURA DEI GIUNTI
TRATTAMENTO CONSOLIDANTE
DEI PARAMENTI IN PIETRA
SCIALBATURA
IMPREGNANTE IDROREPELLENTE
21
BATTISTERO
+0,70
NICCHIA
PULIZIA GENERALE
STILATURA DEI GIUNTI
TRATTAMENTO CONSOLIDANTE
DEI PARAMENTI IN PIETRA
SCIALBATURA
IMPREGNANTE IDROREPELLENTE
SOSTITUZIONE PLUVIALI
CON IL TIPO IN RAME SEMICRUDO
ALTARE
Del Crocifisso
ALTARE
S.Leonardo
2
PULIZIA GENERALE
STILATURA DEI GIUNTI
TRATTAMENTO CONSOLIDANTE
DEI PARAMENTI IN PIETRA
SCIALBATURA
IMPREGNANTE IDROREPELLENTE
RESTAURO DEGLI ELEMENTI LAPIDEI
DECORATIVI PRESENTI SU TUTTA LA FACCIATA
+0,00
A
RIPARAZIONE LESIONI
2,95
15,10
2,95
20,98